

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO

Email: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

ATS DELL'INSUBRIA

Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

ATS DELLA BRIANZA

Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS BERGAMO

Email: protocollo@pec.ats-bg.it

ATS BRESCIA

Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

ATS PAVIA

Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

ATS DELLA VAL PADANA

Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS DELLA MONTAGNA

Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
CLIMA

ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA
DELLE RISORSE NATURALI
FILIPPO DADONE

Ministero della Salute

Email: dgcsv@postacert.sanita.it

Arpa Lombardia - Centro Regionale di
Microscopia Elettronica

Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

UO valenza Regionale Laboratorio di
Prevenzione presso ATS Città

Metropolitana di Milano

Email: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

**Oggetto: Ministero della Salute. Segnalazione di sicurezza "Safety Gate" relativa a prodotti
ludici (giocattoli): codice 1.2.b.d/2026/1 notifica SR/01963/26; codice I.2.b.d/2026/1 notifica**

SR/02108/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico; codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02251/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico; codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02290/26. Ulteriori indicazioni

Con la presente si trasmettono le segnalazioni raccolte dalla SC Centro Regionale Amianto c/o ATS Pavia, pervenute dal Ministero della Salute – Ufficio IV e relative alle notifiche codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/01963/26 - codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02108/26 - codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02251/26, codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/02290/26 riportate in oggetto, riguardanti giocattoli con sabbia contenente amianto.

Richiamata la precedente nota regionale (prot. G1.2026.0035376 del 21.08.2026, relativa a codice I.2.b.d/2026/1 notifica SR/01963/26 giocattolo con sabbia contenente amianto (tremolite) rischio chimico), per la quale rimane valida la necessità per le ATS di acquisire la possibilità di risposta rapida ad eventi di rottura del giocattolo e simili, si forniscono ulteriori indicazioni.

In primis, si chiede ai Dipartimenti di Prevenzione delle ATS di aggiornare l'informativa a Comuni, all'USP e agli ospedali.

Di seguito, considerato che il numero di segnalazioni pervenute nell'arco di un breve periodo è cospicuo e che, sebbene le stesse facciano riferimento a specifici lotti di vendita, è presumibile la circolazione di articoli analoghi appartenenti a lotti differenti, la presenza di amianto dovrà essere confermata mediante analisi di laboratorio, avvalendosi dei centri in indirizzo, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (*"... nel caso venissero rinvenuti articoli simili va valutato se provvedere all'analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere l'eventuale presenza di tali contaminanti ..."*).

Inoltre, poiché il venditore on-line potrebbe non ritirare l'articolo, è necessario evidenziare ai Comuni l'opportunità che il gestore comunale dei rifiuti integri i servizi offerti con il ritiro di piccoli manufatti in amianto. Ove questo non si realizzi, l'Amministrazione comunale avrà cura di sostenere il cittadino nell'adozione delle misure necessarie allo smaltimento del manufatto nel rispetto della vigente normativa di settore. L'intervento di ATS deve essere riservato solo a casi di reale e urgente necessità.

Resta fermo che, per le operazioni di rimozione e smaltimento, dovrà essere fatto ricorso a imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 10), <https://www.albonazionalegestoriambientali.it>, dotate di operatori in possesso di adeguata formazione conforme alla normativa vigente.

Per quanto di competenza, si rimette alla DG Ambiente, competente in materia di gestione dei rifiuti, la valutazione in merito all'eventuale necessità di fornire ulteriori indicazioni operative sulle modalità di gestione e smaltimento dei materiali interessati.

Con riguardo al corretto smaltimento di articoli non integri, si invitano le ATS a fornire ai Comuni indicazioni in merito alle misure di prevenzione da adottare in caso di rottura, di seguito declinate:

In caso di rottura del giocattolo o di fuoriuscita della sabbia:

- non tentare di rimuovere autonomamente il materiale fuoriuscito;
- non spazzare la sabbia, non utilizzare aspirapolvere e non soffiare sul materiale, al fine di evitarne la dispersione;
- coprire il materiale con una coperta e/o un asciugamano o altro telo, in modo da limitarne la dispersione e isolare l'area interessata;
- allontanare dall'area interessata le persone e, in particolare, i bambini.

Distinti Saluti

Il Dirigente
DANILO CEREDA

segnalazioni.zip

Referente per l'istruttoria della pratica:

NICOLETTA CORNAGGIA Responsabile SC Centro Regionale Amianto Tel. 02/6765.3276 e 0382/4322402
VERONICA TODESCHINI Tel. 02/6765.6300